【田原	小学校】					
番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道八千種八反田線	ローソン信崎円田原店~	昨年度、側溝蓋が設置されたが、まだ側溝蓋がない区間がある。 側溝蓋の延長と路側帯カラー舗装による歩行者ソーンの明確化を 要望。	①側溝の形状から側溝蓋の設置は困難です。 側溝への落下を防ぐため、近隣住民の同意を取った。 上で側溝蓋の切れ目にポストコーンの設置を検 討し ます。 ②令和6年度、路側帯カラー舗装を行う予定として いま す。	福崎町	実施予定
2	県道西田原姫路線	田尻交差点~ サンワプラザ福崎皿	外側線や横断歩道前のダイヤマークなどが消えかかっている。	外側線およびダイヤマークの再設置を実施しました。	兵庫県	実施済み
3	①町道田原保育所線 ②町道西野大門線 ③国道312号	①田原切児園北 ②福崎東交番~ 播但有料道路へ続く道	①注意喚起看板が小さく見えづらい。 ②交通量が多く、スピードも出ている。道幅が狭くゆるやかなカーブ がある 見通しも悪い。注意喚起看板の増設と更新を要望。 3億得等無視をする車が後を絶たない。見通しが悪く、接触事故が起 きそう になったこともある	①注意喚起看板を設置しました。 ②注意喚起看板の設置および更新をしました。 ③注道路と促道路、両方への取り締まりを検討しま す。	①福崎町 ②福崎町 ③福崎警察	①実施済み ②実施済み ③ -
4	県道三木宍粟線	田尻交差点	①交通量が多く、スピードを出したまま交差点を通過する車が多い。また、信号が赤になったにも関わらず、強引に突っ込んでくる車がある。 警察やスクールヘルパーによる見守りの実施を要望。 ②歩行者用信号機の点灯部分が日差しによりはつきり見えない。 歩行者用信号機のLED化を要望。	見守りが手薄になってしまうため、田原小学校 区内 をまんべんなく巡回しています。 ②歩行者用信号機を含めた、田尻交差点内すべての 信号機を令和5年8月にLED化しました。	①福崎警察 ②福崎警察	① - ②実施済
5	①町道409号線 ②町道吉田市川線 ③町道西光寺団地中央 線	①南田原965番地付近交 差	①遺幅が狭いところに車が適るため、通学中の生徒が側溝に転落する登れがある。側溝沿いへのフェンス・ガードレールの設置を要望。 2. 道路から水路へと入ることが可能であり、水路横から転落する恐れがある。側溝沿いへのフェンス・ガードレールの設置を要望。 3. 水路沿いにブロック頭があるが、背が低いため転落の恐れがある。側 溝沿いへのフェンス・ガードレールの設置を要望。	(①フェンスやガードレールを設置することにより、 道幅 が狭くなり、視界も悪くなるため、危険性が増す 恐れ があります。道路東側を通行するよう指導してく たさ い。 2 ポストコーンの設置を検討します。 ②ポストコーンの設置を検討します。 ②常和年度、道路西側に路側帯カラー舗装を行 うき 定としています。道路西側を通行するよう指導し てく ださい。	福崎町	① — ②実施予定 ③ —

r/ \ I	性小ナル					
番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道大貫山田線	中塚製作所前交差点	中塚製作所の塀が死角となり、南下する車が東側からの交差点進 入に気づきにくい。	①当該交差点に設置しているカーブミラーを凍結 防止 ミラーに更新しました。 ②南下する車に向けての注意喚起看板を設置し まし	福崎町	実施済み
2	町道588号線	町道588号線内	৩	土砂崩れの危険性があるため、町道588号線の通 学路としての使用はできません。 町道大貫山田線の狭小部の拡幅および歩道設置 の工事を令和5年度から事業化しています。	福崎町	実施予定
3	町道316号線	西ヶ首池東側道路		転落防止柵を設置することで、道幅が狭くなり、車 や自転車とのすれ違い時の危険性がさらに増加 する恐れがあります。転落防止柵の設置は困難で す。	福崎町	-

福峭	福崎小学校】							
番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況		
1	町道高校山崎線	福崎高校前踏切~ サルビアこども園前	道幅が狭い住宅街であるにも関わらず、交通量が多いため危険。 路側帯カラー舗装の実施を要望。	令和6年度、サルビアこども園以北の狭小部分を 除いた要望区間に、路側帯カラー舗装を行う予定 としています。	福崎町	実施予定		
2	町道西治長野線	神谷信号交差点	交差点の北東側にスペースが少ないため危険。 交差点南側への横断歩道の設置を要望	交差点南側への横断歩道の早期の設置は困難です。 既設の横断歩道を使用してください。 研合信号交差点から東西に延びる道路について、 外側線の再塗装を実施しました。	福崎町	-		
3	町道新町西治線	出屋敷バス停~ 七種橋西側信号	雨が降った際、道路の凹みに水たまりができる。 水たまりの水が児童にかかる被害が続出している。	道路の補修を実施しました。	福崎町	実施済み		
4	町道新町西治線	出屋敷バス停~ 相原オートサービス前	コンクリート製の側溝蓋であるため、子どもが足を引っかけやすく、 転んで怪我をすることが多い。グレーチングへの取替を要望。	側溝の形が合っていないため、グレーチングへの 取替は困難です。 現在の側溝蓋の穴に蓋を取りつけました。	福崎町	実施済み		
5	町道新町西治線	福崎小学校南門前横断歩 道	登校時、常に交通量が多く、児童が横断する際に危険である。 横断歩道へのカラー舗装の実施を要望。	隣接している住民の同意が必要ですので、同意が 取れたらカラー舗装を実施します。	福崎町	実施予定		
6	町道福崎駅田原線	福崎町福田地内	道幅が狭く危険。	道路の新設。	福崎町	実施予定		
7	町道千束新町線	福崎町福崎新地内	交通量も多く歩道がないため危険。	道路拡幅、幅広路肩設置。	福崎町	実施予定		
8	県道三木宍粟線	西谷信号交差点前	車道と歩道の境目がわかりづらく、歩道に車両が進入する	ガードレールを設置しました。	兵庫県	実施済み		

【高岡小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道田口福田線	板坂新田交差点	父差点内の砕削帝か狭く厄陝であるため、歩道の延長又は砕削帝 の拡幅を要望。 また、声雄さる事が生歩する際に、内絵が途柱部による、ポストコー	道路拡張及び歩道の設置については、管内の他の危険箇所と便長度等から早期の対策は困難ですが、引き続き予算確保に努めます。また、影側帯の幅については、現道の幅が狭くなり拡張は難しいです。ポストコーンについても、適切な設置場所がないことから設置は困難と考えます。	兵庫県	

【福崎東中学校】

1 1 1 1 1	尚 時果中字校】							
番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況		
1	①県道西田原姫路線 ②県道西田原姫路線 ③町道旧中道線	①カットハウスまつおか周辺 ②カットハウスまつおか周辺 ③カ・イスカウントストアドラッグコスモ	①登校時、カーブで見通しが悪く、東から来る車と接触しそうになる。 ②下校時、高架下(南)から来る車が見えづらい。 ③登校時、車の交通量が多く家や塀で見通しが悪いが、スピードを出して いて危険。	①注意喚起看板を設置しました。 ②注意喚起看板の設置を予定しています。 ③注意喚起看板を設置しました。	福崎町	①実施済み ②実施予定 ③実施済み		
2	町道東大貫溝口線	ファミリーマート福崎南イン ター店出入り口	通学時間帯、店への出入りや駐車場内の通りぬけが多いため危 険。 通学路標識の設置、路側帯カラー舗装の実施、定期的な取り締まり を要望。	(3歩道があるため、路側帯カラー舗装の実施はできません。 2通学路標識を増設しました。 (3)駐車場出入口へのとまれ表示の設置など、駐車場 内の安全対策について、ファミリーマート福崎南イン ター店に協力を依頼します。 (3) 一箇所のみ見守りをしていると、他の危険箇所への 見守りが手薄になってしまうため、田原小学校 区内 をまんべんな〈巡回しています。	福崎町 福崎警察署	① - ②実施済み ③実施予定 ④ -		
3	国道312号	中播磨健康福祉事務所~ 辻川北信号	登下校時、交通量が多いが、歩道がなく路側帯も狭いため危険。 路側帯カラー舗装の実施を要望。	路側帯カラー舗装は小学校の通学路に設置して いるものであるため、通学路ではない当該箇所に ついては設置することができませんが、外側線の 再設置を実施しました。	兵庫県	_		
4	町道東大貫溝口線	福崎東中学校東側の歩道	歩道が途中で切れてしまっていて危険。歩道の整備を要望。	早期の事業化は困難です。	福崎町	-		
5	町道東大貫溝口線	南大貫バス停前交差点	登校時の交通量が多く危険。注意喚起看板の設置を要望。	古くなっている既設の注意喚起看板を取り替えま した。	福崎町	実施済み		

【福崎西中学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道田口福田線	高岡小学校南道路		令和6年度、路側帯が狭小な部分の側溝の蓋が けを実施します。	兵庫県	実施予定
2	町道福崎駅田原線	福崎町福田地内	道幅が狭く危険	道路の新設	福崎町	実施予定
3	町道千束新町線	福崎町福崎新地内	交通量も多く歩道がないため危険	道路拡張、幅広路肩設置	福崎町	実施予定

【その他要望】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1		福崎町西治地内 西谷 信号交差点~姫路市境	交通量も多く路肩が狭小で自転車通行が危険。	道路拡幅、幅広路肩設置。	兵庫県	実施済み
2	町道高校南線	行体 宣抗前	JR踏切や複雑な交差点が近くにある上、道幅が狭く歩道が整備されていない。自動車と福崎高校の生徒が接触し、自動車がその場から立ち去るという事故も発生している。通学路カラー舗装の実施を要望。		福崎町	実施予定

【対策検討メンバー】教育委員会、兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所、福崎町、福崎警察署、PTA