

令和7年度 通学路交通危険箇所 対策一覧表

令和8年3月時点

【田原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	①町道八千種八反田線 ②町道中道線	①ローソン福崎南店～播但道高架 ②トヨタ前側溝	側溝蓋が設置されていないところがある。	水路の構造上、側溝蓋を設置すると多額の工事費を要するため側溝蓋の延長は困難です。 令和6年度中に路側帯カラー舗装を設置しました。	福崎町	一部実施済み
2	①町道田原保育所線 町道137号線 県道西田原姫路線 ②県道西田原姫路線	①田原保育所前 熊野神社南西交差点 落ヶ池橋北横断歩道 ②田尻信号交差点	①横断歩道、路側帯の白線、止まれマークが消えかかっている。 ②ガードレールの破損しており子供たちが引っかかる可能性がある。	①外側線については、主要な町道から順次再塗装を行っています。 横断歩道については、県道西田原姫路線の拡幅工事に併せて再塗装を行います。 ②令和66年度に修繕済みです。	福崎町 兵庫県	②実施済み
3	①町道東大貫溝口線 ②町道旧中道線 ③国道312号	①ファミリーマート福崎南インター店前 ②ラム-福崎店北東交差点 ③辻川北信号	①ファミリーマート福崎南インター店への車の出入りが多い。周辺道路が混雑し、車が急いで駐車場に入るため危険 ②地区の児童全員が通行する交差点だが、車が通り抜けに利用している危険。 ③信号無視をしている車が未だに後を絶たない。カーブミラーがあるが、角度的に待機している歩行者の姿が見えにくい。	①現在、ファミリーマートに交通安全施設の設置を要望しています。 ②溜まり場がなく、横断歩道前で待機中の歩行者の安全を確保できないため横断歩道の設置は出来ません。 ③辻川北信号に設置されているカーブミラーは、薬局側から出てくる車両が南西にある一方通行の道路から出てくる車を確認するためであり、国道を走行中の車両が待機中の歩行者を確認するためのものではないため、カーブミラーの角度変更は困難です。 ただし、令和6年度に、当該箇所の交通状況を監視できる防犯カメラを設置しました。	福崎町 福崎警察署	-
4	町道西野大門線 町道大門石引線	福崎東交番～播但道大門信号～県道三木穴栗線との交差点 町道大門石引線～県道三木穴栗線との交差点	車の通行量が多く、スピードを出している。道幅が狭く緩いカーブにもなっているため見通しが悪い。グリーンベルトが剥がれている部分や、ない部分もある。	福崎東交番～播但道大門信号間の路側帯カラー舗装について、令和7年度に再塗装を実施しました。 町道西野大門線の路側帯カラー塗装の延長及び町道大門石引線のカラー舗装については、設置基準を満たしていませんが、緊急性の高さから判断し、設置を検討します。なお、令和7年度で通学路の注意喚起看板を各所に設置しました。 また、町道西野大門線のカラー塗装の延長については一部区間のみ令和8年度で実施します。	福崎町	実施予定
5	①町道409号線 ②町道田原保育所線 ③町道西光寺団地中央線 ④町道吉田市川線	①南田原965番地付近交差点 ②歩道橋～幼児園 雲津川橋のガードレール、水路の隙間 ③西光寺公民館西 仁王門前道路横水路 ④オートバックス福崎店裏	①道幅が狭く、片側が急斜面になっている。側溝に転落する恐れがある。 ②ガードレールの下が空いているので小さい子がのぞいてしまい危険。幼児園前の水門の間が空いて落ちて落とすと危険。 ③水路沿いのブロック塀が低いので転落する恐れがある。 ④道路から水路に入れるため、転落する恐れがある。	①道路拡幅の予定はありません。フェンスやガードレールを設置することにより、死角が増え、さらに危険性が増す恐れがあります。道路東側を通行するよう指導してください。 ②水門付近へのガードレール等の設置については、水門操作の妨げになる恐れがあるため、地元の同意を取った上で再度要望をお願いします。 雲津川橋のガードレールについては、交通安全対策を検討します。学校からも児童へ指導をしていただくようお願いいたします。 ③下水道工事が予定されているため延期していますが、工事が終わり次第、道路西側への路側帯カラー舗装の設置を予定しています。道路西側を通行するよう指導してください。 ④R6年度内でポストコーンを設置しました。	福崎町	④実施済み

【八千種小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道563号線	玉屋交差点を南に入ったところ	住宅地で通学路になっているため、児童が登校する時間帯に車がよく通る。 冬季になるとミラーがよく曇ったり凍結したりするため、登校する児童の様子を確認しづらく、事故になる危険性がある。	令和7年度に凍結防止ミラーに更新しました。	福崎町	実施済み
2	町道大貫山田線	八千種郵便局～ JA兵庫西八千種店北側	登校時には、交通量が多く歩道やグリーンベルトがないところがあり危険。 北から南へ通行する際には通学路に関する注意喚起看板がいくつかあるが、南から北に通行する際には見当たらない。	道路の拡幅および歩道設置の工事を令和7年度に実施しました。	福崎町	実施済み

令和7年度 通学路交通危険箇所 対策一覧表

令和8年3月時点

【福崎小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道甘地福崎線	JR播但線沿い	歩道が狭く、交通量が多いため歩行する際に危険	県において、用地の取得が未了のため、現在交渉中です。	兵庫県	-
2	①県道三木宍粟線 ②町道西治長野線 ③町道駅新町線 ④県道田口福田線	①西谷信号東側 ②神谷信号 ③吉田薬局前交差点 ④福田503-2地先	交通量が多く、児童が道路を横断する際に危険。	①見通しが良いが、住宅によって死角になっており交差点と認識されづらい場所です。また、速度規制が50kmであることや道幅が広い2車線の道路であることから、スピードを出しやすく、横断歩道を設置したとしても、運転手に認識されない恐れがあり危険です。溜まり場もないため、横断歩道前で待機中、または横断歩道を歩行中の歩行者の安全が確保できず、危険すぎるため横断歩道の設置はできません。 ②溜まり場がなく、既設の横断歩道があることから横断歩道の設置はできません。既設の横断歩道を使用してください。 ③溜まり場がなく、駐車場がそばにあるため、横断歩道前で待機中の歩行者の安全が確保できないため横断歩道の設置はできません。 ④溜まり場がなく、横断歩道前で待機中の歩行者の安全が確保できないため、横断歩道の設置はできません。	福崎警察署	-
3	町道駅福田七種線	大塚精工踏切～財産区会館	道幅が狭く、児童の安全な通学路の確保が難しく危険	令和9年度以降、路側帯カラー舗装の計画的な設置を検討します。	福崎町	-
4	①町道377号線 ②町道天神七種橋線	①ピッツェリア・ダ・フィオーレ北側交差点 ②新町区屋台倉前交差点	住宅が増え交通量が多いうえ、スピードを出している車があり歩行者が危険	どちらの交差点も外側線などがなく、道路形状が明らかではないため、一時停止線の設置は困難です。幅員や水路等の道路形状により、外側線の設置は困難です。	福崎警察署 福崎町	-
5	県道甘地福崎線	前田ストア前交差点	交通量が多く、児童が横断する際に危険	標識の位置の見直しを検討します。 令和7年度に、前田ストア前のカーブミラーを凍結防止に更新しました。	福崎警察署 福崎町	実施済み

【高岡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道249号線	蕎麦処「有庵」裏十時路	カーブミラーが古くなっており見えにくい。	令和7年度に凍結防止ミラーに更新しました。	福崎町	実施済み
2	県道田口福田線	高岡小学校西側桜並木下	中学校の通学路の整備がなされ路側帯が少し広がった。今後、桜・長野地区の小学生もここを通学路として登下校するように変更されるとのことだが、縁石やガードレールがなく、朝は出勤のためスピードを出している車が多いため危険。児童がふらついて車道にはみ出すことも考えられる。下校時は歩道のない左側の路側帯を歩くことになるのではないか。	現時点では、通学路でないためカラー舗装の設置はできません。 当該区間が通学路として設定されれば、路側帯カラー舗装の設置を検討します。	兵庫県	-

令和7年度 通学路交通危険箇所 対策一覧表

令和8年3月時点

【福崎東中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道西田原姫路線	カットハウスまつおか周辺	下校時、高架下(南側)から来る車が見えづらい。	福崎警察署とも相談をしながら、安全対策を検討します。	福崎町	-
2	町道東大貫溝口線	福崎東中学校東側の歩道	登下校時の交通量が多い。歩道がなく、路側帯が狭い。	引き続き、土地の所有者との協議を行います。	福崎町	-
3	町道八千種八反田線	アムデッキ前のT字路	通学路であるが、交通量が多い。東から坂を下ってくると車と南北方向の道のどちらが優先であるかわからない。	優先道路を示す白線等を設置すると、優先道路を走行する側の警戒意識がなくなってしまうため設置を推奨しません。また、当該交差点の道路環境が整っていないため、現状では一時停止線の設置はできません。外側線などにより、道路環境の整備をしてください。 下水道工事が予定されているため延期していますが、当該交差点の北側道路について、路側帯カラー舗装の設置を予定しています。その際、道路環境の整備を検討します。	福崎警察署 福崎町	-
4	町道東大貫溝口線	ファミリーマート福崎南インター店	通学時安泰の交通量が多く、コンビニ敷地内を通る車が多い。	現在、ファミリーマートに交通安全施設の設置を要望しています。	福崎町	-
5	町道東大貫溝口線	福崎東中学校東門付近の交差点	交通量が多いが信号もなく、東から西に向かう道路には一時停止線がないため非常に危険。 令和6年10月の朝方に自動車横転の事故が起きている。生徒の下校時には教員が立ち番指導を行っているが、暗くなると指導に当たる教員も危険を感じている。また、立ち番指導を行っている教員に対し、自家用車の運転手から「歩行者と紛らわしい」とのクレームがあり、教員には安全旗を持つように指導をした。	信号機を建柱するためのスペースがないため、信号機の設置はできません。 一時停止線は横断歩道との併設ができません。取り締まりの強化を検討します。	福崎警察署	-

【福崎西中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道駅前高橋線	線路沿いの突き当たり	線路沿いの突き当たり左折時カーブミラーがついているが、車が見えにくい。 自転車通学では、踏切のところが危ない。	令和9年度以降で路側帯カラー舗装の設置を検討します。 カーブミラーについては、左側が見えやすくなるように調整しました。	福崎町	-
2	町道西治長野線	長野区内	横断歩道を渡る際に、南側からの車が見えにくい。車もスピードを落とさず通過するため危険。	令和7年度に、横断歩道から南の舗装を実施しました。	福崎町	実施済み
3	県道三木宍粟線	ローソン西治店～西谷信号	夜になると暗く危険	防犯灯の増設を検討します	福崎町	-

【対策検討メンバー】教育委員会、兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所、福崎町、福崎警察署、PTA