

令和7年度 田原小学校通学路改善要望



田原小学校 No.1-① 対策前

町道中道線、町道八千種八反田線

【現況】

側溝蓋がなく、道幅も狭い

【要望】

側溝蓋の設置、延長



田原小学校 No.1-② 対策前

町道中道線

【現況】

側溝蓋がない箇所がある

【要望】

側溝蓋の延長



田原小学校 No.1-① 対策後

町道中道線、町道八千種八反田線







田原小学校 No.2-① 対策前

町道田原保育所線

【現況】

外側線が消えかかっている

【要望】

外側線の再塗装



田原小学校 No.2-① 対策前

町道137号線





田原小学校 No.2-① 対策前

県道西田原姫路線

【現況】

横断歩道が消えかかっている

【要望】

横断歩道の再塗装



田原小学校 No.2-② 対策前

県道西田原姫路線

【現況】

ガードレールが破損している

【要望】

ガードレールの修復





田原小学校 No.4 対策前

町道西野大門線

【現況】

車の通行量が多くスピードを出している。

道幅が狭く緩いカーブになっているため

見通しが悪い。

路側帯カラー舗装がない部分や、

剥がれている部分がある。



【要望】

路側帯カラー舗装の修繕、延長、

および看板の設置





田原小学校 No.4 対策後

町道西野大門線







田原小学校 No.4 対策前

町道大門石引線







田原小学校 No.4 対策後

町道大門石引線







田原小学校 No.4 対策前

町道西野大門線







田原小学校 No.5-④ 対策後

町道吉田市川線



余白

令和7年度 八千種小学校通学路改善要望



八千種小学校 No.1 対策前

町道563号線

【現況】

住宅地で通勤路になっているため、児童が登校する時間帯に車がよく通る。

【要望】

現存のカーブミラーの曇り止め対策



八千種小学校 No.1 対策後

町道563号線



八千種小学校 No.2 対策前

町道大貫山田線

【現況】

登校時間帯に交通量が多く、歩道や
カラー舗装がないところがあり危険。

北から南へ通行する際には通学路

に関する注意喚起看板がいくつか

あるが、南から北に通行する際には

見当たらない。



【要望】

ガードレールの設置または

注意喚起看板の設置



八千種小学校 No.2 対策後

町道大貫山田線

令和7年度 福崎小学校通学路改善要望



福崎小学校 No.2-① 対策前

県道三木穴栗線

【現況】

交通量が多く、児童が道路を横断する際に危険。

【要望】

横断歩道の設置



余 白



福崎小学校 No.4-① 対策前

町道377号線

【現況】

交通量が多くスピードを出している

車があり、歩行者が危険。

【要望】

一時停止線の設置(南北方面)



余 白



福崎小学校 No.3-3 対策前

県道甘地福崎線

【現況】

交通量が多く、児童が道路を横断
する際に危険

【要望】

看板の大型化などの車両から
歩行者の存在が分かるような工夫



福崎小学校 No.3-3 対策後

県道甘地福崎線



令和7年度 高岡小学校通学路改善要望



高岡小学校 No.1 対策前

町道249号線

【現況】

カーブミラーが古くて見えにくい

【要望】

新しいカーブミラーへの交換



高岡小学校 No.1 対策後

町道249号線



高岡小学校 No.2 対策前

県道田口福田線

【現況】

今後、桜・長野地区の小学生もここを
通学路として登下校するように変更さ
れるとのことだが縁石やガードレール
がなく、朝は出勤のためにスピード
を出している車が多いため危険。



【要望】

ガードレール等、車道と歩道の明確
な境目を作ってほしい。

余 白

令和7年度 福崎東中学校通学路改善要望

令和7年度 福崎西中学校通学路改善要望



福崎西中学校 No.1 対策前

町道駅前高橋線

【現況】

線路沿いの突き当たり左折時、
カーブミラーがついているが、
車が見えにくい。自転車通学では、
踏切のところが危ない。



【要望】

カーブミラーを大きいものに交換、
角度を変えるなどして見やすくする。

車両の徐行を促す対策

路側帯カラー舗装の設置



